

- 精確度: ± 0.5% F.S.
- 壓力範圍: -1, 1, 4, 6, 10, 25, 40, 60, 100, 250 bar...
- 測量絕對壓及錶壓
- 過載壓力: 3 F.S.
- 德製陶瓷隔膜 穩度高
- 工作電壓: DC 12~30V; Output: 4~20 mA
- 工作溫度: -50 ~ +150°C



規 格 特 性


◆ 精確度:	± 0.5% F.S.
◆ 溫度飄移:	0.5% F.S.
◆ 誤差值:	0.5% F.S.
◆ 穩度:	<0.2% F.S./year
◆ 零點輸出:	4mA
◆ 高點輸出:	20mA
◆ 過載壓力:	3xFull Scale
◆ 破壞壓力:	Absolute Pressure: 10 x F.S. or 15000 psi Gauge Pressure: 5 x F.S.
◆ 反應時間:	<1 msec
◆ 震動率:	10~2050Hz, 20 sinusoidal, 3 axes
◆ 溫度線性補償:	-40~105°C, 0.5hr soaks at Temp.
◆ 溫度係數:	100ppm/°C (0~60°C)
◆ 工作環境溫度/溼度:	-50~+150°C / <95% RH (不結露)
◆ 儲存環境溫度/溼度:	-50~+170°C / <95% RH (不結露)
◆ 補償溫度:	-20~+120°C /
◆ 電源輸入:	DC8~30(2-wire loop)
◆ EMC抗干擾保護等級:	80 MHz ~ 1 GHz
◆ 壓力接口材質:	304L & 316L stainless steel
◆ 電氣接頭:	DIN 43650

選用型號規格


HPS - [代碼1] - [代碼2] - [代碼3] - [代碼4]

碼1	輸入範圍	碼2	接續牙口
N01	-1~0 bar	S	1/2" PT
001	0~1 bar	N	1/4" PT
004	0~4 bar	O	其他螺牙
006	0~6 bar		
010	0~10 bar	[碼3]	訊號輸出
016	0~16 bar	A	4~20 mA
025	0~25 bar		
100	0~100 bar	[碼4]	測量介質
160	0~160 bar	S	一般環境
250	0~250 bar	O	具腐蝕性
O	其他範圍		

尺寸圖



接 線 圖



電錶(可搭配:MA4/MA5/MA5H-A)

Unit: mm