## 紅外線溫度感測器



- ■精確度:±1%
- CT-S紅外線測溫儀為一體化集成紅外線測溫儀、 傳感器、光學系統與電子線路 共同集成在不銹鋼殼體內
- ■不銹鋼材質,易於安裝,簡易快速
- 另有各型選件 ,以滿足各工作場合要求
- ■紅外線測溫計另有「選配」紅外線定位裝置

●黑色定位槍採 「水銀電池式\*3」



●銀色雙標環採 「外供電DC9~30V」





### 規格特性-

◆工作電源: 10~24Vdc ◆最大功耗: 1.2W

◆精度: 測量值的±1%或±1.5℃,取大值

◆工作環境: 温度:0~60℃;

濕度: 10~95% (不結露)

◆温度範圍: 0~100/150/200/300/400/

500/ 600/ 800/1000/ 1200℃


-50~300°C / -50~600°C

◆光譜範圍: 8~14 µ m ◆分辨率: 20:1

◆反應時間: 150ms (95%) ◆尺寸: 113(L)\* Φ 18mm

◆發射率: 0.95固定 ◆輸出信號: 4~20mA ◆負載能力: ≦600Ω

#### 尺寸圖



### 安裝距離與測量尺寸


精密的光學鏡頭和光學焦點設計,

使距離測温儀300mm內的測量光斑直徑為15mm,

然後光斑尺寸會隨著距離增加而增大,如600mm的光斑直徑為30mm。 測温儀距離與光斑尺寸的比率也稱為光學分辨率,

CT-S的光學分辨率是20:1,

相應的光斑尺寸可以通過距離和光斑尺寸的比率為20:1近似計算。



### 選用型號規格

### CT-S- 代碼1

碼1	出線長度
Ν	1.5米(標準)
3	3米
4	4米
5	5米
0	Option



# 配線圖



電錶(可搭配:MA4/MA5/MA5H-A)

#### 常用發射率表一

材料		才料	發射率	材料		發射率
金屬	鋁	抛光	0.04-0.06	非金金	石棉	0.95
		抛光氧化	0.55		瀝青	0.95
		氧化	011-0.25		紙	0.70-0.90
	銅	抛光	0.02-0.05		混凝土	0.92
		非氧化	0.20		水、冰水	0.95
		氧化	00.88		石膏	0.80-0.90
	鋼	抛光板	0.10		皮膚	0.98
		平板	0.40-0.60		碳	0.95
	鎢		0.05		油漆	0.80-0.98
	鎳	電鍍抛光	0.05	屬	土壤	0.90-0.98
		非電鍍抛光	0.11		橡膠	0.95
		氧化	0.30-0.50		瓷器	0.93
	鉛	抛光	0.05-0.07		木頭	0.93
		粗糙	0.40		冰	0.98
		氧化	0.30-0.60		纖維板	0.95
	鋅	非氧化	0.05		燈黑	0.96
		鍍鋅鐵板	0.25		沙子	0.96
					雪	0.90
					玻璃	0.90~0.95
				] '	石墨	0.70~0.80
					黑布	0.98