
## ★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

## 顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖



按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
進入參數 設定按鍵	ENT	1. 正常顯示值時,按此鍵進入參數設定群組 2. 在參數設定頁時,執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
警報設定及 向左移位按鍵	(AL)	1. 正常顯示值時,按此鍵(3秒)進入警報點設定值之顯示及修改 2. 在參數設定頁時,執行修改數值的向左循環移位(選取可修改位數時該位數會閃爍)
顯示值係數及 向上遞增按鍵	$\triangle$	1.正常顯示值時,按此鍵(3秒)進入顯示值係數"SCALE"之調整 2.在參數設定頁時,執行修改數值的向上遞增
向下遞減按鍵	$\bigcirc$	1. 在參數設定頁時, 執行修改數值的向下遞減

- ※ 1.以下操作流程畫面皆為(設定頁代號), 而可供修改之(設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍
  - 2.修改**(設定值)**皆以,**左移按鍵(△),遞增按鍵(△),遞減按鍵(△)**修改並於修改完成後務必按**進入參數設定鍵(ENT**)始能完成儲存
  - 3.若有修改通關密碼則務必牢記,否則以後無法再度進入(參數設定)
  - 4.無論在任何畫面下同時按 **遞增按鍵(^)) & 遞減按鍵(**(¬)) 或經過**2分鐘**後即可返回正常顯示畫面
  - 5.顯示值計算公式:

頻率顯示=(SCALEX輸入頻率)/PPR

轉速顯示=(SCALEX輸入頻率X60)/PPR


線速顯示=[SCALEX輸入轉速X3.1416(π)]

נייון					
	正	常顯示畫面	時之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)		
操作	作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值	
∥ ,	電源投入		警報點設定值		
∥¦ ┌	→ 10 <u>00</u> 0	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值		
	安(<1)3秒	警報點設定值 (AL)	按(如)(个)(个)修改警報發生點的設定值	00000	
║└╌╌	<del>-</del>		SCALE調整		
	→ 1000.0 g(1)3秒 ↓	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值		
	<b>SCALA</b> 按ENT ↓	顯示值 (SCALEA)調整	按(全)(全)(長)顯示值係數A(0.0001~9.9999)	(0000	
	<b>SCRL.b</b> 按ENT	顯示值 (SCALEB)調整	按(全)(全)(全)(景)顯示值係數B(0.0001~9.9999) 註: 1.SCALE在頻率及轉速所代表的是一個可修正顯示值的係數 (參照顯示值計算公式) 2.SCALE在線速度所代表的是一個轉軸的直徑 其計算單位會 依顯示單位自行換算。如所選擇單位是METER(公尺)則直徑 即以公尺表示	<i>(0000</i>	

進	入系統設定	E畫面之操作流程(左邊流程方塊對應右邊説明)	
操作流程及顯示 Power ON 1	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
<b>1000.0</b> 按ENT ↓	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
P.Cod	通關密碼 (P.Cod)	按(全)(全)(全)輸入修改參數所須具備的密碼	00000
密碼正確		密碼正確則進入系統參數設定,錯誤則回復到正常顯示值	
按(句) YEST 5 <b>45</b>	系統參數設定 (SYS)	按(全)可更改為警報輸出設定群組(roP)或系統參數設定群組(SYS)	
	顯示值平均次 數設定(AVG)	按(如)(人)(人)可設定顯示值的平均次數(1~99) 註: 若輸入訊號不是很穩定而又要得到穩定的顯示值,則可於此頁增加平均次數	00005
EodE BENT	更改通關密碼 (Code)	按(如)(小)(了)可設定自己慣用的密碼(0~19999) 註: 自己的密碼可防止他人任意修改參數而造成錯誤顯示但務必 <b>牢記密碼</b>	00000
LoCY  be ENT	面板按鍵鎖定 (LOCK)	按(	no
#ENT	顯示值A小數點 位數(dp.A)	按( <u>^</u> )( <del>_</del> ))可決定小數點位數0.(無) 1.(1位數),2.(2位數),3.(3位數),4.(4位數) 例:顯示值0.00則設定值就調整為2.	<i>D</i>
EYPER	顯示值A為轉速.線速.頻率 選擇(TYPE.A)	按(全)(号)選擇顯示值A為轉速/線速/頻率(RPM/LINE/Frequency)	依訂製 規格
選擇線速度 NO YES I		選擇顯示值A 為線速(LINE),才有下一步驟	
Uni E.R	顯示值A 線速 單位選擇(Unit.A)	按(全)(号)選擇線速單位是公尺/英尺/碼(METER/FOOT/YARD)	依訂製 規格
PPr.R  be ENT ↓	顯示值A每轉脈 波數設定(ppr.A)	按(④)(ᄉ)(亽)設定感應器每一轉所產生的脈波數(1~99999)	0000 1
EBRSA 按ENT ↓	取樣時基 設定(TBase.A)	按(全)(一)(一)設定取樣時間基數(0.1~999.9秒)	0000.1
dP.b	顯示值B小數點 位數(dp.B)	按( <u>^</u> )( <del>_</del> ))可決定小數點位數0.(無) 1.(1位數),2.(2位數),3.(3位數),4.(4位數) 例:顯示值0.00則設定值就調整為2.	<i>D</i>
E YPE.b	顯示值B為 轉速.線速.頻率 選擇(TYPE.B)	按(ᄉ)(ᄉ)選擇顯示值B為轉速/線速/頻率(RPM/LINE/Frequency)	依訂製 規格
選擇線速度		選擇顯示值B 為線速(LINE),才有下一步驟	
YES↓ Un, Ł.b ġent ↓	顯示值B線速 單位選擇(Unit.B)	按(全)(号)選擇線速單位是公尺/英尺/碼(METER/FOOT/YARD)	依訂製 規格
PPr.b	顯示值B每轉脈 波數設定(ppr.B)	按(④)(﴿))设定感應器每一轉所產生的脈波數(1~9999)	0000 I
按ENT ↓ <b>上ЬЯ5.Ь</b> 按ENT ↓	取樣時基 設定(TBase.B)	按(全)(一)(一)設定取樣時間基數(0.1~999.9 秒)	0000.1
		警報動作參數設定	
pent ↓	警報動作設定 主頁(rop)		
REE   BENT ↓	警報動作方向 設定(ACT)	按(♠)(♠)設定警報點是 ≧(Hi) 或 <(Lo) 顯示值時警報(Relay)動作	Hı
HU5 be ent ↓	警報比較磁滯 設定(HYS)	按(全)(全)(全)設定警報動作發生後顯示值須低於或高於(依警報動作方向而定)警報設定值+或-此設定值(0~9999)才會關閉警報	00000
dEL gent	警報動作延遲 時間設定(del)	按(全)(人)(人)設定顯示值到達警報動作值時須經過此設定時間(0~99秒)才使警報發生動作	00000

	異常顯示畫面説明						
顯示畫面	畫面説明	備註					
, oFL	輸入訊號超過可處理範圍(0~100KHz)	※如發生左述情形請,將輸入端移開並查					
doFL	輸入訊號高過最大顯示範圍(99999)	明接線是否正確,如無回復其他畫面則					
E-00	EEPROM 讀取/寫入 時受外部干擾或超次(約100萬次)而發生錯誤	請送廠維修					

## 更改輸入模式



※因應現場更換不同感測器,可由內部短路端子更改所需的輸入模式(如下圖)

SW1/SW2		JUMPER	DEFINITION			
• • 1		1	Open: 12V; Close: 5V			
• •		2	Open: 100KHz; Close: 100Hz			
		3	Open: NPN; Close: PNP			
	•	_	•		4	Open: PNP; Close: NPN




EXC+ INB INA COM

NPN or PNP Sensor

NPN or PNP Sensor

NPN (5V): 0~100 Hz



## NPN (5V): 0~100 KHz

JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	

NPN (12V): 0~100 Hz

JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	• •

NPN (12V): 0~100 KHz

JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	• •

PNP (5V): 0~100 Hz

JUMPER	SW1/SW2
1	
2	• •
3	
4	
4	

PNP (5V): 0~100 KHz

JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	• •

PNP (12V): 0~100 Hz


JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	• •

PNP (12V): 0~100 KHz

JUMPER	S	W1	/SW	/2
1		•	•	
2		•	•	
3		•	•	
4		•	•	

Connection:

Relay Contact: NPN 0~100 Hz



JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	• •

※開關接點輸入請選擇 NPN 0~100 Hz.