


★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖



| 按鍵名稱 | 按鍵符號 | 按鍵說明 |
|--------|------|---------------------------------------|
| 位移鍵 | ◀ | 1. 移動設定值的位數 (個, 十, 百, 千位循環) |
| 減少鍵 | ↓ | 1. 減少設定值 |
| 增加鍵 | ↑ | 1. 增加設定值 |
| SET確認鍵 | ⌂ | 1. 設定參數完成時, 按下此鍵確認 2. 切換顯示參數時, 按下此鍵切換 |

